

《ブラックのサフェイサー取扱いについて》

ブラックのサフェイサーの特徴は他のサフェイサーと違い鉛の含有量が多い為に下に沈殿している。

その為、攪拌機だけでは下まで混ざりきれいでないので十分に混ぜ合わせるには、面倒ではあるが手で 10分~15分程度混ぜてから更に攪拌機で同じく 10分~15分かき混ぜる必要があります。

【割合】

サフェ 4 (手で混ぜ合わせた物)

シンナー (ファスト) 1

ハードナー (ノーマル) 1